



# NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

Iktatószám: NNGYK/ 10263-20 /2024

MIKROBIOLÓGIAI JÁRTASSÁGI KÖRVIZSGÁLAT 2024/I.  
STERILIZÁTOROK ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ BIOINDIKÁTOROK VISSZATENYÉSZTÉSE

## ELVÁRT EREDMÉNYEK

Sorozat/tesztpreparátum visszatenyésztés											
Jelölése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	K.
Autokláv	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+
Hőlégenderilizátor	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Plazma /H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+

### MEGJEGYZÉS:

A „+” jelölés értelmezése pozitív, azaz a leoltott teszt a megfelelő inkubálási paramétereket követően:

1. A tápközegbe leoltott hordozót (hőlégenderilizátor) tartalmazó cső közege bedúsult, amely szükség esetén laboratóriumi mikroszkopiai és tenyésztési vizsgálattal is megerősíthető.
2. A teszt roppantását (Autokláv, Plazma / H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) követően, a tápközeggel elárasztott biológiai indikátor esetén a módszertani útmutató szerinti színreakció változás tapasztalható, amely szükség esetén laboratóriumi mikroszkopiai és tenyésztési vizsgálattal is megerősíthető.

A „-” jelölés értelmezése: negatív, azaz a leoltott teszt az előírt inkubálási időt követően nem tenyésztett vissza/nem dúsult be /abban színreakció változás nem történt.

Budapest, 2024. április „15”

Heck Róbert Roland  
témafelelős  
BMPLO



dr. Damjanova Ivelina Borisova  
osztályvezető  
BMPLO